

AYUNTAMIENTO DE SIERO

plan especial de protección de las antiguas instalaciones del pozo siero en lieres [siero]

Documento de Aprobación Definitiva. Julio 2007

Denominación	Bocamina						Referencia ca	tálogo C1	
Autoría proyecto		Cronología Proy	ecto:	Construcción: < 1.900	Reformas o ampliaciones: construcción de	e cierre	de fábrica		
Dimensiones	Número de plantas:	Altura libre (m): 2			Superficie construida en planta (m2):		Superficie construida total (m2):		
Usos	Originario: Bocamina				Actual: Sin actividad				
Descripción	Embocadura de mina de	montaña (prospección	horizontal), c	onstruida muro de ladrillo m	nacizo combinando roscas de ladrillo y muros	de ca	rga del mismo material.		
Características físicas						Rueno	o, Aceptable, Regular, Deficiente	Estado de conservación	
Calacteristicas fisicas	Elementos estructurales	Verticales	Emboogdu	ra con reseas de ladrille ma	cizo y muro de carga del mismo material	Ducik	Deficiente	Esiddo de Conservacion	
	Lierrierilos estructurales	Horizontales	LITIDOCCICA	ra con roscas de Idaniio ma	cizo y maio de carga dei mismo maienai		Deliciente		
		Cubierta							
		Cubiena							
	Elementos constructivos	Cerramientos	Cierre de fo	ábrica			Deficiente		
	Elerrierilos constituctivos	Cobertura	Clerre de ro	abrica.			Delicierile		
		Solados							
		Revestimientos							
		Carpintería exterior							
		Carpintería interior							
	In shall a shall a s	Flankislalard	1					\neg	
	Instalaciones	Electricidad							
		Alumbrado							
		Agua							
		Saneamiento							
		Saneamienio							
Maquinaria									
Intorés patrimonial	Alto, M	edio, Bajo, Nulo, Disconforme	Interés com	no testimonio de la existencio	a de prospecciones horizontales, previas a la _l	perford	ación del pozo 1 y comienzo	de la extracción vertical.	
Interés patrimonial	AllO								
Normativa Plan Especial	Nivel de protocción	INITECTIAL IDion incluio	do on al Invan	tario dal Datrimania Cultural	do Acturizad	TOL COD	non ración/ Dostar ración/ Con	nalidación	
	Nivel de protección	Dotacional		tario del Patrimonio Cultural	ue Asiuliusj Obias permiliaa	io. Con	servación/ Restauración/ Con	SUIIUUUII	
	Usos Nocosidad do actuación								
	Necesidad de actuación	Prioritaria	do fábrica as	atual par atra diáfana ausa a	ormita la visión directa del interior				
	Prescripciones de Sustitución del cierre de fábrica actual por otro diáfano que permita la visión directa del interior. Conforme a su inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, cualquier intervención en el elemento requerirá autorización de la Consejería Comunicación Social y Turismo del Principado de Asturias								
	Observaciones:								
Estimación económica	Intervención preferente: Re	estauración			10.500 €				



AYUNTAMIENTO DE SIERO

plan especial de protección de las antiguas instalaciones del pozo siero en lieres [siero]

Documento de Aprobación Definitiva. Julio 2007

enominación	Referencia catálogo	C1				
	Bocamina				Rolorolloid Caldiogo	<u> </u>
Documentación	fotográfica	Fecha: 17/08/2006	Documentación Archivo:	planimétrica		
			Archivo:		Ref.:	
		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH				
	对中华 2000 () () () ()					
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	发现的					
		THE REPORT OF THE PERSON OF TH				
1						
		美国				
	Say V And Jab and					
3600						
	《 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ALVIN ATT ALL AL				
	200					
	MARCH STATE OF THE					