



AYUNTAMIENTO DE SIERO

plan especial de protección de las antiguas instalaciones del pozo siero en lieres [siero]

Documento de Aprobación Definitiva. Julio 2007

Denominación	Cizalla punzonadora		Referencia catálogo	Cm3																
Cronología	1930-1940	Ubicación	Archivo Histórico de Hunosa																	
Dimensiones		Sistema de fijación	Atornillado																	
Descripción	Cizalla punzonadora LERONNE. Cuerpo de fundición. Fabricación belga.																			
Estado de conservación	Muy deficiente [actualmente fraccionada en dos piezas]																			
Interés patrimonial	Alto, Medio, Bajo, Nulo, Disconforme	Medio																		
Normativa Plan Especial	<table border="1"> <tr> <td>Nivel de protección</td> <td>INTEGRAL [Bien incluido en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias]</td> <td colspan="2">Actuaciones permitidas: Conservación / Restauración / Consolidación</td> </tr> <tr> <td>Necesidad de actuación</td> <td colspan="3">Prioritaria</td> </tr> <tr> <td>Prescripciones de intervención</td> <td colspan="3">Restauración y reubicación en alguno de los edificios inventariados de las antiguas instalaciones del Pozo Siero</td> </tr> <tr> <td>Ubicación prevista</td> <td colspan="3">Edificio inventariado del Pozo Siero</td> </tr> </table> <p>Observaciones: Conforme a su inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, cualquier intervención requerirá autorización de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo del Principado de Asturias.</p>				Nivel de protección	INTEGRAL [Bien incluido en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias]	Actuaciones permitidas: Conservación / Restauración / Consolidación		Necesidad de actuación	Prioritaria			Prescripciones de intervención	Restauración y reubicación en alguno de los edificios inventariados de las antiguas instalaciones del Pozo Siero			Ubicación prevista	Edificio inventariado del Pozo Siero		
Nivel de protección	INTEGRAL [Bien incluido en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias]	Actuaciones permitidas: Conservación / Restauración / Consolidación																		
Necesidad de actuación	Prioritaria																			
Prescripciones de intervención	Restauración y reubicación en alguno de los edificios inventariados de las antiguas instalaciones del Pozo Siero																			
Ubicación prevista	Edificio inventariado del Pozo Siero																			
Estimación económica	Restauración y reubicación	12.000 Euros																		

Documentación	Fotográfica	Fecha: 2006

Documentación	planimétrica
Archivo:	Ref.: