

Parroquia	1	Anes, San Martín de
Ficha nº	Denominación	Núcleo de población

P1.1	Puente Buracos	Varé
P1.2	Puente El Mesón	Mesón de la Tabla
P1.3	Puente La Casilla	La Florida
P1.4	Puente La Figarona I	La Figarona
P1.5	Puente La Figarona II	La Figarona
P1.6	Puente La Viola	La Florida
P1.7	Puente Les Cuartes	Les Cuartes
P1.8	Puente San Pedro	San Pedro
P1.9	Puente Villar	Villar

Parroquia	3	Argüelles, San Martín de
Ficha nº	Denominación	Núcleo de población

P3.1	Puente Argüelles	Argüelles
------	------------------	-----------

Parroquia	5	Bobes, San Cosme de
Ficha nº	Denominación	Núcleo de población

P5.1	Puente El Conceyín	El Conceyín
P5.2	Puente Valdemorán	Balbona

Parroquia	7	La Carrera, San Martín de La
Ficha nº	Denominación	Núcleo de población

P7.1	Puente Venta de Soto I	Venta de Soto
P7.2	Puente Venta de Soto II	Venta de Soto
P7.3	Puente Venta de Soto III	Venta de Soto

Parroquia	10	Collado, San Cristóbal de
Ficha nº	Denominación	Núcleo de población

P10.1	Puente El Castro	El Castro
-------	------------------	-----------

Parroquia	13	Granda, San Pedro de
Ficha nº	Denominación	Núcleo de población

Inv. BIC	Puente Colloto	Colloto
----------	----------------	---------

Parroquia	15	Lieres, Santa María de
Ficha nº	Denominación	Núcleo de población

P15.1	Puente Á. Recreativa Lieres	Corugedo
P15.2	Puente Cementerio Lieres	Quintanal
P15.3	El Pontón	El Caleru
P15.4	Puente Lieres	Lieres

Parroquia	17	Lugones, San Félix de
Ficha nº	Denominación	Núcleo de población

Inv IAS Puente Viellu El Carbayu

Parroquia	19	Muñó, San Juan de
Ficha nº	Denominación	Núcleo de población

P19.1 Puente La Cantera La Cantera

Parroquia	21	Pola de Siero, San Pedro de
Ficha nº	Denominación	Núcleo de población

Inv. R. Romanos Puente El Romanón Pola de Siero

Parroquia	22	Santiago de Arenas
Ficha nº	Denominación	Núcleo de población

P22.1 Puente Candín Candín

Parroquia	23	Tiñana, Nuestra Señora de la Visitación de
Ficha nº	Denominación	Núcleo de población

P23.1 Puente S. Juan del Obispo San Juan del Obispo

Parroquia	24	Valdesoto, San Félix de
Ficha nº	Denominación	Núcleo de población

P24.1 Puente Bendición Bendición

P24.2 Puente La Carba La Carba

P24.3 Puente Pando Pando

Parroquia	25	Vega de Poja, San Martín de
Ficha nº	Denominación	Núcleo de población

P25.1 Puente Recuna Recuna



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

P1.1

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN MARTÍN DE ANES

NÚCLEO DE POBLACIÓN: VARÉ

DENOMINACIÓN: PUENTE BURACOS

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: B

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades.

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

NOMBRE DE LA VÍA: f.f.c.c. Gijón-Pola de Laviana

RÍO/VÍA QUE CRUZA EL PUENTE: Camino de servicio y río Pinzales

☐ PEATONAL

☐ CARRETERO

☒ FERROVIARIO

MATERIALES: Sillares

LUZ APROXIMADA (m): 20 ANCHO APROXIMADO (m): 20

NÚMERO DE PILAS: -

ESTADO ACTUAL: Parcialmente cubierto por vegetación.
Presencia de desconchamientos y grietas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

☐ BUENO


☐ DEFICIENTE

☒ REGULAR

☐ RUINA

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: PUEBLO BURACOS		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUESTOS /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:
		P1.1
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN:	
TITULARIDAD:		
ACCESO:		
Desde El Berrón, tomar AS-246 dirección Gijón. Entre los pk 9 y 8, girar a la izquierda hacia el Pico Mil Cuatrovientos. Continuar por la pista principal durante 5 km y tomar desvío a la izquierda hacia Varé pasando por encima del río. En la bifurcación ir a la derecha. A 150 m, la pista pasa por debajo del puente.		
OBSERVACIONES:		
Por debajo del puente pasa un camino de servicio y el río Pinzales.		
BIBLIOGRAFÍA:		

Leyenda



P1.1

Puente

Plano PO2_1TR del P.G.M.O.



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

P1.2

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN MARTÍN DE ANES

NÚCLEO DE POBLACIÓN: MESÓN DE LA TABLA

DENOMINACIÓN: PUENTE EL MESÓN

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: B

NIVEL DE PROTECCIÓN: ☐ INTEGRAL ☐ PARCIAL ☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE: 1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades.

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

NOMBRE DE LA VÍA: Carretera Carbonera o La Madera (AS-246)

RÍO/VÍA QUE CRUZA EL PUENTE: Río Noreña

☐ PEATONAL ☒ CARRETERO ☐ FERROVIARIO

MATERIALES: Sillares

LUZ APROXIMADA (m): 7 ANCHO APROXIMADO (m): 5,5


NÚMERO DE PILAS: -


ESTADO ACTUAL: Cubierto de forma parcial por vegetación.
No presenta desconchamientos ni grietas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

☒ BUENO ☐ DEFICIENTE
☐ REGULAR ☐ RUINA

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: PUEBLO EL MESÓN		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUESTOS /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: P1.2	
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN: 		
TITULARIDAD:			
ACCESO: Desde El Berrón, tomar la carretera Carbonera (AS-246). En el pk 17,3 y al encontrar el panel indicador de Mesón de la Tabla, la carretera pasa sobre el puente.			
OBSERVACIONES: El puente disponía de barandilla de protección, que ahora se encuentra en el río.	BIBLIOGRAFÍA:		



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

P1.3

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN MARTÍN DE ANES

NÚCLEO DE POBLACIÓN: LA FLORIDA

DENOMINACIÓN: PUENTE LA CASILLA

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: B

NIVEL DE PROTECCIÓN: ☐ INTEGRAL ☐ PARCIAL ☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE: 1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades.

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

NOMBRE DE LA VÍA: f.f.c.c. Gijón-Pola de Laviana

RÍO/VÍA QUE CRUZA EL PUENTE: Río Pinzales

☐ PEATONAL ☐ CARRETERO ☒ FERROVIARIO

MATERIALES: Sillares

LUZ APROXIMADA (m): 40 ANCHO APROXIMADO (m): 8

NÚMERO DE PILAS: -


ESTADO ACTUAL: Cubierto de forma parcial por vegetación.
No presenta desconchamientos ni grietas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

☒ BUENO ☐ DEFICIENTE
☐ REGULAR ☐ RUINA

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: PUEBLO LA CASILLA		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:	P1.3
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN: 		
TITULARIDAD:			
ACCESO: Desde El Berrón, tomar AS-246 dirección Gijón. Entre los pk 9 y 8, girar a la izquierda hacia el Pico Mil Cuatrovientos. Continuar por la pista principal durante 5 km y tomar desvío a la izquierda hacia Varé pasando por encima del río. En la bifurcación ir a la derecha. A 750 m (pasando bajo el Puente Buracos y dejando un camino a la derecha), pasar sobre un puente de madera a la izquierda de la pista hasta llegar a la vía del tren. Girar a la derecha. La vía pasa sobre el puente.			
OBSERVACIONES:			
BIBLIOGRAFÍA:		Leyenda  P1.3 Puente Plano PO2_1TR del P.G.M.O.	



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

P1.4

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN MARTÍN DE ANES

NÚCLEO DE POBLACIÓN: LA FIGARONA

DENOMINACIÓN: PUENTE LA FIGARONA I

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: B

NIVEL DE PROTECCIÓN: ☐ INTEGRAL ☐ PARCIAL ☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE: 1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades.

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

NOMBRE DE LA VÍA: Carretera Carbonera o La Madera (AS-246)

RÍO/VÍA QUE CRUZA EL PUENTE: Río Noreña

☐ PEATONAL ☒ CARRETERO ☐ FERROVIARIO

MATERIALES: Sillares

LUZ APROXIMADA (m): 6 ANCHO APROXIMADO (m): 5,5

NÚMERO DE PILAS: -


ESTADO ACTUAL: Cubierto de forma parcial por vegetación.
No presenta desconchamientos ni grietas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

☒ BUENO ☐ DEFICIENTE
☐ REGULAR ☐ RUINA

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: PUEBLO LA FIGARONA I		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUESTOS /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:
		P1.4
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN: 	
TITULARIDAD:		
ACCESO: Desde El Berrón, tomar carretera Carbonera (AS-246) dirección Gijón. En el pk 16,25 la carretera pasa sobre el puente.		
OBSERVACIONES:	BIBLIOGRAFÍA:	



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

P1.5

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN MARTÍN DE ANES

NÚCLEO DE POBLACIÓN: LA FIGARONA

DENOMINACIÓN: PUENTE LA FIGARONA II

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: B

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades.

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

NOMBRE DE LA VÍA: Vía del Conixho

RÍO/VÍA QUE CRUZA EL PUENTE: Río Noreña

☐ PEATONAL

☒ CARRETERO

☐ FERROVIARIO

MATERIALES: Sillares y ladrillo macizo.

LUZ APROXIMADA (m): 11 ANCHO APROXIMADO (m): 6

NÚMERO DE PILAS: -

ESTADO ACTUAL: Cubierto de forma parcial por vegetación.
No presenta desconchamientos ni grietas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

☒ BUENO

☐ DEFICIENTE

☐ REGULAR

☐ RUINA

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: PUEBLO LA FIGARONA II		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:
		P1.5
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN:	
TITULARIDAD:		
ACCESO:		
Desde El Berrón, tomar carretera Carbonera (AS-246) dirección Gijón. En el pk 16,35 (a la altura del Bar Fonseca), tomar sendero a la izquierda. Al llegar a la carretera, girar a la izquierda. A 100 m la carretera pasa sobre el puente.		
OBSERVACIONES:		
BIBLIOGRAFÍA:		Leyenda  P1.5 Puente Plano PO2_1TR del P.G.M.O.



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

P1.6

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN MARTÍN DE ANES

NÚCLEO DE POBLACIÓN: LA FLORIDA

DENOMINACIÓN: PUENTE LA VIOLA

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: B

NIVEL DE PROTECCIÓN: ☐ INTEGRAL ☐ PARCIAL ☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE: 1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades.

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

NOMBRE DE LA VÍA: f.f.c.c. Gijón-Pola de Laviana

RÍO/VÍA QUE CRUZA EL PUENTE: Arroyo La Florida

☐ PEATONAL ☐ CARRETERO ☒ FERROVIARIO

MATERIALES: Sillares

LUZ APROXIMADA (m): 15 ANCHO APROXIMADO (m): 7

NÚMERO DE PILAS: -


ESTADO ACTUAL: Cubierto de forma parcial por vegetación.
No presenta desconchamientos ni grietas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

☒ BUENO ☐ DEFICIENTE
☐ REGULAR ☐ RUINA

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: PUEBLO LA VIOLA		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUEBLOS /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:	P1.6
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN: 		
TITULARIDAD:			
ACCESO: Desde El Berrón, tomar la carretera Carbonera (AS-246). Tras pasar el pk 16, girar a la izquierda hacia Varé. Continuar por la carretera principal durante 1750 m y girar a la izquierda con dirección Robledo. Descender hasta el apeadero de La Florida, girar a la derecha con dirección a Gijón. A 200 m, la vía pasa sobre el puente.			
OBSERVACIONES: Puente situado en las proximidades del apeadero de La Florida. La bóveda del puente es pequeña, sólo salva un arroyo. El resto de la estructura es un muro de contención.	BIBLIOGRAFÍA:		



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

P1.7

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN MARTÍN DE ANES

NÚCLEO DE POBLACIÓN: LES CUARTES

DENOMINACIÓN: PUENTE LES CUARTES

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: B

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE: 1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades.

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

NOMBRE DE LA VÍA: f.f.c.c. Gijón-Pola de Laviana

RÍO/VÍA QUE CRUZA EL PUENTE: Río Pinzales

☐ PEATONAL

☐ CARRETERO

☒ FERROVIARIO

MATERIALES: Sillares

LUZ APROXIMADA (m): 8

ANCHO APROXIMADO (m): 7

NÚMERO DE PILAS: -

ESTADO ACTUAL: Cubierto de forma parcial por vegetación.
Presenta desconchamientos y grietas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

☒ BUENO


☐ DEFICIENTE

☐ REGULAR

☐ RUINA

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: PUEBLO LES CUARTES		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUEBLOS /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:	P1.7
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN: 		
TITULARIDAD:			
ACCESO: Desde El Berrón, tomar la carretera Carbonera (AS-246). Tras pasar el pk 16, girar a la izquierda hacia Varé. Continuar por la carretera principal durante 1750 m y girar a la izquierda con dirección Robledo. Descender hasta el apeadero de La Florida, girar a la derecha con dirección a Gijón. A 600 m, la vía pasa sobre el puente.			
OBSERVACIONES:	BIBLIOGRAFÍA:		

Leyenda



P1.7

Puente

Plano PO2_1TR del P.G.M.O.



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/Puentes
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

P1.8

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN MARTÍN DE ANES

NÚCLEO DE POBLACIÓN: SAN PEDRO

DENOMINACIÓN: PUENTE SAN PEDRO

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: B

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE: 1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades.

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

NOMBRE DE LA VÍA: Vía del Conixho

RÍO/VÍA QUE CRUZA EL PUENTE: Río Noreña

☐ PEATONAL

☒ CARRETERO

☐ FERROVIARIO

MATERIALES: Sillares

LUZ APROXIMADA (m): 8

ANCHO APROXIMADO (m): 6,5

NÚMERO DE PILAS: -

ESTADO ACTUAL: Cubierto de forma parcial por vegetación.
No presenta desconchamientos ni grietas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

☒ BUENO


☐ DEFICIENTE

☐ REGULAR

☐ RUINA

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: PUEBLO SAN PEDRO		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: P1.8
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN:  Leyenda  P1.8 Puente Plano PO2_1TR del P.G.M.O.	
TITULARIDAD:		
ACCESO: Desde El Berrón, tomar la carretera Carbonera (AS-246) dirección Gijón. En La Figarona, girar a la izquierda hacia El Túnel-San Pedro. En el cruce, girar a la izquierda. A 50 m, la carretera pasa sobre el puente.		
OBSERVACIONES: El puente está situado en las proximidades de la entrada del túnel del Conixho.	BIBLIOGRAFÍA:	



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

P1.9

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN MARTÍN DE ANES

NÚCLEO DE POBLACIÓN: VILLAR

DENOMINACIÓN: PUENTE VILLAR

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: B

NIVEL DE PROTECCIÓN: ☐ INTEGRAL ☐ PARCIAL ☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE: 1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades.

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

NOMBRE DE LA VÍA: Vía del Conixho

RÍO/VÍA QUE CRUZA EL PUENTE: Río Noreña

☐ PEATONAL ☒ CARRETERO ☐ FERROVIARIO

MATERIALES: Sillares

LUZ APROXIMADA (m): 12 ANCHO APROXIMADO (m): 2,5

NÚMERO DE PILAS: -

ESTADO ACTUAL: Cubierto de forma parcial por vegetación.
No presenta desconchamientos ni grietas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

☒ BUENO ☐ DEFICIENTE
☐ REGULAR ☐ RUINA

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: PUEBLO VILLAR		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: P1.9
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN: Leyenda  P1.9 Puente Plano PO2_1TR del P.G.M.O.	
TITULARIDAD:		
ACCESO: Desde El Berrón, tomar la carretera Carbonera (AS-246) dirección Gijón. Al salir del Mesón de la Tabla, y a la altura del antiguo paso a nivel, tomar camino a la izquierda. A 100 m, el camino pasa sobre el puente.		
OBSERVACIONES: Puente de la vía del Conixho.	BIBLIOGRAFÍA:	



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

P3.1

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN MARTÍN DE ARGÜELLES

NÚCLEO DE POBLACIÓN: ARGÜELLES

DENOMINACIÓN: PUENTE ARGÜELLES

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: C

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☒ PARCIAL

☐ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE: 1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades.

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

NOMBRE DE LA VÍA: Carretera La Revuelta a Noreña

RÍO/VÍA QUE CRUZA EL PUENTE: Río Noreña

☐ PEATONAL

☒ CARRETERO

☐ FERROVIARIO

MATERIALES: Sillares, ladrillo

LUZ APROXIMADA (m): 10 ANCHO APROXIMADO (m): 3

NÚMERO DE PILAS: 1

ESTADO ACTUAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

☐ BUENO


☐ DEFICIENTE

☒ REGULAR

☐ RUINA

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: PUEBLO ARGÜELLES		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUESTOS /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: P3.1
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN:	
TITULARIDAD:		
ACCESO:		
Desde Pola de Siero, tomar la N-634 dirección Oviedo. En Argüelles, proseguir por La Revuelta del Coche. Tomar la primera pista a la derecha. En la Iglesia de Argüelles, ir a la izquierda y en la bifurcación a la derecha. A 200 m, la carretera pasa sobre el puente.		
OBSERVACIONES:	BIBLIOGRAFÍA:	
Barandilla metálica.		



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

P5.1

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN COSME DE BOBES

NÚCLEO DE POBLACIÓN: EL CONCEYÍN

DENOMINACIÓN: PUENTE EL CONCEYÍN

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: B

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☒ PARCIAL

☐ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE: 1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades.

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

NOMBRE DE LA VÍA: Carretera a Conceyín

RÍO/VÍA QUE CRUZA EL PUENTE: Río Noreña

☐ PEATONAL

☒ CARRETERO

☐ FERROVIARIO

MATERIALES: Mampostería

LUZ APROXIMADA (m): 10 ANCHO APROXIMADO (m): 3

NÚMERO DE PILAS: 1

ESTADO ACTUAL: Camino sobre el puente cubierto de cemento.
Presencia de desconchamientos y grietas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

☐ BUENO


☒ DEFICIENTE

☐ REGULAR

☐ RUINA

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: PUEBLO EL CONCEYÍN		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/Puentes /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:	P5.1
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN:  Leyenda  P5.1 Puente Plano PO2_3TR del P.G.M.O.		
TITULARIDAD:			
ACCESO: Desde Pola de Siero, tomar la N-634 dirección Oviedo. En Argüelles proseguir por La Revuelta del Coche hasta enlazar con la AS-17. Tras pasar el pk 26,3, tomar a la derecha el desvío a La Belga. Tras cruzar un puente, tomar un camino a la izquierda. El camino pasa sobre el puente.			
OBSERVACIONES: Tuberías adosadas en los laterales del puente.	BIBLIOGRAFÍA:		



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

P5.2

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN COSME DE BOBES

NÚCLEO DE POBLACIÓN: BALBONA

DENOMINACIÓN: PUENTE VALDEMORÁN

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: A

NIVEL DE PROTECCIÓN: ☒ INTEGRAL ☐ PARCIAL ☐ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE: 1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades.

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

NOMBRE DE LA VÍA: Carretera de Balbona a zona militar

RÍO/VÍA QUE CRUZA EL PUENTE: Río Noreña

☒ PEATONAL ☐ CARRETERO ☐ FERROVIARIO

MATERIALES: Sillares y mampostería

LUZ APROXIMADA (m): 20 ANCHO APROXIMADO (m): 3

NÚMERO DE PILAS: -


ESTADO ACTUAL: Parte derecha (aguas arriba) derruida. Zona tomada por la vegetación. Presencia de desconchamientos. No se puede confirmar la presencia de grietas a causa de la vegetación.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

☐ BUENO ☒ DEFICIENTE
☐ REGULAR ☐ RUINA

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: PUEBLO VALDEMORÁN		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUESTOS /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:	P5.2
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN: 		
TITULARIDAD:			
ACCESO: Desde Pola de Siero, tomar la N-634 dirección Oviedo. En Argüelles, proseguir por La Revuelta del Coche hasta enlazar con la AS-17 dirección Lugones. Entre el pk 28 y el 27, girar a la derecha hacia Balbona. Continuar con dirección a Castañera. Continuar de frente hasta llegar a una caseta verde, donde se gira a la izquierda. Continuar por esta pista 250 m y tomar sendero a la izquierda. A 150 m, el sendero pasa sobre el puente.			
OBSERVACIONES:			
		BIBLIOGRAFÍA:	

Leyenda



P5.2

Puente

Plano PO2_3TR del P.G.M.O.



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/Puentes
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

P7.1

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN MARTÍN DE LA CARRERA

NÚCLEO DE POBLACIÓN: VENTA DE SOTO

DENOMINACIÓN: PUENTE VENTA DE SOTO I

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: C

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE: 1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades.

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

NOMBRE DE LA VÍA: AS-246

RÍO/VÍA QUE CRUZA EL PUENTE: Río Nora

☐ PEATONAL

☒ CARRETERO

☐ FERROVIARIO

MATERIALES: Sillares

LUZ APROXIMADA (m): 21 ANCHO APROXIMADO (m): 6

NÚMERO DE PILAS: -

ESTADO ACTUAL: Ensanchamiento (acera peatonal) en margen
derecho dirección El Berrón-Sama. Bóveda de
hormigón.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

☒ BUENO

☐ DEFICIENTE

☐ REGULAR

☐ RUINA

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: PUENTE VENTA DE SOTO I

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

P7.1

REFERENCIA CATASTRAL:


TITULARIDAD:

ACCESO:

Desde Pola de Siero, tomar la N-634 dirección Oviedo. En El Berrón, girar a la izquierda por la AS-246 dirección Sama. A 250 m del paso a nivel, la carretera pasa sobre el puente.

OBSERVACIONES:

PLANO DE SITUACIÓN:



Leyenda



P7.1

Puente

Plano PO2_7TR del P.G.M.O.

BIBLIOGRAFÍA:



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

P7.2

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN MARTÍN DE LA CARRERA

NÚCLEO DE POBLACIÓN: VENTA DE SOTO

DENOMINACIÓN: PUENTE VENTA DE SOTO II

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: C

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE: 1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades.

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

NOMBRE DE LA VÍA: f.f.c.c. Gijón-Pola de Laviana

RÍO/VÍA QUE CRUZA EL PUENTE: Carretera de Venta de Soto

☐ PEATONAL

☐ CARRETERO

☒ FERROVIARIO

MATERIALES: Sillares

LUZ APROXIMADA (m): 8 ANCHO APROXIMADO (m): 4

NÚMERO DE PILAS: -

ESTADO ACTUAL: Tapiado. Hay otro más reciente al lado.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

☒ BUENO


☐ DEFICIENTE

☐ REGULAR

☐ RUINA

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: PUEBLO VENTA DE SOTO II		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUESTOS /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:	P7.2
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN: 		
TITULARIDAD:			
ACCESO: Desde Pola de Siero, tomar la N-634 dirección Oviedo. En El Berrón, girar a la izquierda por la AS-246 dirección Sama. Girar a la izquierda hacia Venta de Soto. A 200 m, la carretera pasa bajo la vía. El puente está bajo esta vía a la derecha de la carretera.			
OBSERVACIONES:	BIBLIOGRAFÍA:		



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

P7.3

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN MARTÍN DE LA CARRERA

NÚCLEO DE POBLACIÓN: VENTA DE SOTO

DENOMINACIÓN: VENTA DE SOTO III

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: A

NIVEL DE PROTECCIÓN: ☒ INTEGRAL ☐ PARCIAL ☐ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE: 1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades.

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

NOMBRE DE LA VÍA: Carretera Xixún-La Venta

RÍO/VÍA QUE CRUZA EL PUENTE: Río Nora

☐ PEATONAL ☒ CARRETERO ☐ FERROVIARIO

MATERIALES: Sillares, mampostería.

LUZ APROXIMADA (m): 40 ANCHO APROXIMADO (m): 3

NÚMERO DE PILAS: 1


ESTADO ACTUAL: Laterales parcialmente derruidos.
Presencia de varias grietas.
Barandillas metálicas laterales.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

☐ BUENO ☒ DEFICIENTE
☐ REGULAR ☐ RUINA

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: VENTA DE SOTO III	EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: P7.3
REFERENCIA CATASTRAL: TITULARIDAD:	PLANO DE SITUACIÓN:  Leyenda  P7.3  Puente Plano PO2_7TR del P.G.M.O.
ACCESO: N-634 dirección Oviedo. En El Berrón, tomar AS-246 dirección Sama. En el pk 23 desviarse a la izquierda. En las dos bifurcaciones siguientes ir a la derecha. Continuar 500 m y la carretera pasa sobre el puente. OBSERVACIONES: Situado sobre el río Nora, el puente comunica las parroquias de La Carrera con la de Pola de Siero. Pertenecía a parte del camino medieval que procedía de Hevia. Presenta perfil alomado formado por dos arcos de medio punto de diferente tamaño. La bóveda, los arcos y la base del tajamar están realizados en sillares bien encuadrados mientras que la superficie del puente y el resto del conjunto están realizados de mampostería. Posiblemente sea de fundación romana. La parte correspondiente a mampuesto pertenece a una etapa posterior. Si observamos ambos lados del puente vemos que, tanto la base como el muro, está realizado con sillares bien labrados.	



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

P10.1

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN CRISTÓBAL DE COLLADO

NÚCLEO DE POBLACIÓN: EL CASTRO

DENOMINACIÓN: PUENTE EL CASTRO

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: C

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE: 1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades.

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

NOMBRE DE LA VÍA: Carretera de Veneros a El Castro

RÍO/VÍA QUE CRUZA EL PUENTE: Río Seco

☐ PEATONAL

☒ CARRETERO

☐ FERROVIARIO

MATERIALES: Sillares y ladrillo

LUZ APROXIMADA (m): 9 ANCHO APROXIMADO (m): 3,5

NÚMERO DE PILAS: 1

ESTADO ACTUAL: Uno de los márgenes está derruido.
Presencia de desconchamientos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

☐ BUENO

☒ DEFICIENTE

☐ REGULAR

☐ RUINA

FOTOGRAFÍA:





Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

P15.1

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SANTA MARÍA DE LIERES

NÚCLEO DE POBLACIÓN: CORUGEDO

DENOMINACIÓN: PUENTE ÁREA RECREATIVA

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: B

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☒ PARCIAL

☐ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE: 1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades.

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

NOMBRE DE LA VÍA: Camino desde N-634 a la Iglesia de Santa María

RÍO/VÍA QUE CRUZA EL PUENTE: Arroyo Miravete

☐ PEATONAL

☒ CARRETERO

☐ FERROVIARIO

MATERIALES: Sillares

LUZ APROXIMADA (m): 55

ANCHO APROXIMADO (m): 3

NÚMERO DE PILAS: 1

ESTADO ACTUAL: Parcialmente recuperado con hormigón y con piedra.
Uno de los márgenes está derruido en parte.
Presencia de grietas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

☐ BUENO

☒ DEFICIENTE

☐ REGULAR

☐ RUINA

FOTOGRAFÍA:





Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

P15.2

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SANTA MARÍA DE LIERES

NÚCLEO DE POBLACIÓN: QUINTANAL

DENOMINACIÓN: PUENTE EL CEMENTERIO LIERES

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: C

NIVEL DE PROTECCIÓN: ☐ INTEGRAL ☐ PARCIAL ☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE: 1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades.

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

NOMBRE DE LA VÍA: Camino del cementerio de Lieres

RÍO/VÍA QUE CRUZA EL PUENTE: Viona

☐ PEATONAL

☒ CARRETERO

☐ FERROVIARIO

MATERIALES: Sillares y ladrillo

LUZ APROXIMADA (m): 21 ANCHO APROXIMADO (m): 5

NÚMERO DE PILAS: -

ESTADO ACTUAL: Cerrado por el lado del cementerio.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

☐ BUENO


☐ DEFICIENTE

☒ REGULAR

☐ RUINA

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: PUEBLO EL CEMENTERIO LIERES		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: P15.2
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN:  Leyenda  P15.2 Puente Plano PO2_5TR del P.G.M.O.	
TITULARIDAD:		
ACCESO: Desde Pola de Siero, tomar la N-634 dirección Santander. En Lieres, tomar camino a la Iglesia en la segunda glorieta. Tomar a la derecha un camino poco antes de llegar a la Iglesia. La pista pasa sobre el puente a la altura del cementerio.		
OBSERVACIONES: Construido para la Viona. Barandilla metálica.	BIBLIOGRAFÍA:	



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

P15.3

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SANTA MARÍA DE LIERES

NÚCLEO DE POBLACIÓN: EL CALERU

DENOMINACIÓN: EL PONTÓN

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: C

NIVEL DE PROTECCIÓN: ☐ INTEGRAL ☐ PARCIAL ☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE: 1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades.

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

NOMBRE DE LA VÍA: Viona

RÍO/VÍA QUE CRUZA EL PUENTE: Río Nora

☐ PEATONAL ☒ CARRETERO ☐ FERROVIARIO

MATERIALES: Sillares y ladrillo

LUZ APROXIMADA (m): 15 ANCHO APROXIMADO (m): 3


NÚMERO DE PILAS: -


ESTADO ACTUAL: Estructura cubierta de trepadoras.
No se detecta presencia de desconchamientos ni grietas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

☐ BUENO ☐ DEFICIENTE
☒ REGULAR ☐ RUINA

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: EL PONTÓN		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: P15.3
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN:  Leyenda  P15.3 Puente Plano PO2_5TR del P.G.M.O.	
TITULARIDAD:		
ACCESO:		
Desde Pola de Siero, tomar la N-634 dirección Santander. En Lieres, girar a la izquierda frente a las piscinas. En el cruce, girar nuevamente a la izquierda. A 1500 m, la carretera pasa sobre el puente.		
OBSERVACIONES:	BIBLIOGRAFÍA:	



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

P15.4

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SANTA MARÍA DE LIERES

NÚCLEO DE POBLACIÓN: LIERES

DENOMINACIÓN: PUENTE LIERES

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: B

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE: 1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades.

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

NOMBRE DE LA VÍA: Camino de servicio a fincas

RÍO/VÍA QUE CRUZA EL PUENTE: Camino de servicio a fincas

☒ PEATONAL

☐ CARRETERO

☐ FERROVIARIO

MATERIALES: Sillares y ladrillo

LUZ APROXIMADA (m): 5 ANCHO APROXIMADO (m): 4

NÚMERO DE PILAS: -

ESTADO ACTUAL: Presencia de desconchamientos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

☐ BUENO


☐ DEFICIENTE

☒ REGULAR

☐ RUINA

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: PUEBLO LIERES		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUESTOS /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:	P15.4
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN: 		
TITULARIDAD:			
ACCESO: Desde Pola de Siero, tomar la N-634 dirección Santander. En Lieres, frente a las piscinas, girar a la izquierda. En el cruce, tomar camino de la izquierda. A 100 m, el puente está a la derecha del camino.			
OBSERVACIONES: Conserva un sendero que cruza sobre él.			
		Leyenda  P15.4 Puente Plano PO2_5TR del P.G.M.O.	
		BIBLIOGRAFÍA:	



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

P19.1

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN JUAN DE MUÑO

NÚCLEO DE POBLACIÓN: LA CANTERA

DENOMINACIÓN: PUENTE LA CANTERA

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: C

NIVEL DE PROTECCIÓN:

☐ INTEGRAL

☐ PARCIAL

☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE:

1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades.

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

NOMBRE DE LA VÍA: Camino de La Cantera a Faedo de Abajo

RÍO/VÍA QUE CRUZA EL PUENTE: Río Noreña

☐ PEATONAL

☒ CARRETERO

☐ FERROVIARIO

MATERIALES: Sillar, ladrillo y mampostería.

LUZ APROXIMADA (m): 8 ANCHO APROXIMADO (m): 4

NÚMERO DE PILAS: -

ESTADO ACTUAL: Ensanchado.
Presencia de grietas y desconchamientos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

☐ BUENO

☐ DEFICIENTE

☒ REGULAR

☐ RUINA

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: PUEBLO LA CANTERA		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUESTOS /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:	P19.1
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN: 		
TITULARIDAD:			
ACCESO: Desde Pola de Siero, tomar la AS-248 dirección Gijón. Entre los pk 16 y 15, tomar a la izquierda el desvío a Muñó. Continuar por la pista principal hasta llegar a La Cantera. Girar a la izquierda. La pista pasa sobre el puente.			
OBSERVACIONES: Barandilla metálica.	BIBLIOGRAFÍA:		



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

P21.1

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN PEDRO DE POLA DE SIERO

NÚCLEO DE POBLACIÓN: BERGUERES

DENOMINACIÓN: PUENTE EL ROMANÓN

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: A

NIVEL DE PROTECCIÓN: ☒ INTEGRAL ☐ PARCIAL ☐ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE: 1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades.

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

NOMBRE DE LA VÍA:

RÍO/VÍA QUE CRUZA EL PUENTE: Río Nora

☒ PEATONAL ☐ CARRETERO ☐ FERROVIARIO

MATERIALES: Sillar y mampostería.

LUZ APROXIMADA (m): 40 ANCHO APROXIMADO (m): 3

NÚMERO DE PILAS: -

ESTADO ACTUAL: Mampostería alterada en sus muros.
Cubierto de vegetación y maleza.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

☐ BUENO ☐ DEFICIENTE
☒ REGULAR ☐ RUINA

FOTOGRAFÍA:





Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

P22.1

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SANTIAGO DE ARENAS

NÚCLEO DE POBLACIÓN: CANDÍN

DENOMINACIÓN: PUENTE CANDÍN

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: B

NIVEL DE PROTECCIÓN: ☐ INTEGRAL ☐ PARCIAL ☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE: 1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades.

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

NOMBRE DE LA VÍA: Ferrocarril mina Mosquitera

RÍO/VÍA QUE CRUZA EL PUENTE: Carretera Saús a Candín y río Candín

☐ PEATONAL ☐ CARRETERO ☒ FERROVIARIO

MATERIALES: Sillares y estructura metálica.

LUZ APROXIMADA (m): 30 ANCHO APROXIMADO (m): 8

NÚMERO DE PILAS: 1


ESTADO ACTUAL: Estribos y pilas bien conservadas. La estructura metálica está en mal estado. Parcialmente cubierto por vegetación. Presencia de grietas, desconchamientos y herrumbre (en escama).

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

☐ BUENO ☒ DEFICIENTE
☐ REGULAR ☐ RUINA

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: PUEBLO CANDÍN		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: P22.1
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN:  Leyenda  P22.1 Puente Plano PO2_8TR del P.G.M.O.	
TITULARIDAD:		
ACCESO: Desde Pola de Siero, tomar la SI-8 con dirección Valdesoto. En Valdesoto seguir por la SI-11. En Pumarabule tomar la AS-249 dirección Carbayín Alto. Tras pasar la gasolinera, tomar a la izquierda desviación a Tuilla. Girar en el primer camino a la izquierda. En la Electra de Candín, seguir a la izquierda hacia Saús de Abajo. La carreta pasa bajo el puente.		
OBSERVACIONES: La vía que pasa sobre el puente se encuentra fuera de uso en la actualidad.	BIBLIOGRAFÍA:	



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

P23.1

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACIÓN DE TIÑANA

NÚCLEO DE POBLACIÓN: SAN JUAN DEL OBISPO

DENOMINACIÓN: PUENTE SAN JUAN DEL OBISPO

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: A

NIVEL DE PROTECCIÓN: ☒ INTEGRAL ☐ PARCIAL ☐ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE: 1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades.

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

NOMBRE DE LA VÍA: Carretera S. Juan del Obispo-Tiñana

RÍO/VÍA QUE CRUZA EL PUENTE: Río Nora

☐ PEATONAL ☒ CARRETERO ☐ FERROVIARIO

MATERIALES: Sillares

LUZ APROXIMADA (m): 34 ANCHO APROXIMADO (m): 3

NÚMERO DE PILAS: 1


ESTADO ACTUAL: Presencia de grietas y desconchamientos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

☐ BUENO ☒ DEFICIENTE
☐ REGULAR ☐ RUINA

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: PUEBLO SAN JUAN DEL OBISPO		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUEBLOS /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:	P23.1
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN:  Leyenda  P23.1 Puente Plano PO2_6TR del P.G.M.O.		
TITULARIDAD:			
ACCESO:			
OBSERVACIONES:		BIBLIOGRAFÍA:	

Desde Pola de Siero, tomar la N-634 dirección Oviedo. En pk 398, tomar desvío a la izquierda a Tiñana. A 750 m, girar a la izquierda con dirección a Meres. En el siguiente cruce ir a la derecha y continuar de frente durante 1 km. El puente está a la derecha de la carretera.

Situado al lado de la Capilla de la Virgen de la Cabeza.



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

P24.1

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN FÉLIX DE VALDESOTO

NÚCLEO DE POBLACIÓN: BENDICIÓN

DENOMINACIÓN: PUENTE BENDICIÓN

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: B

NIVEL DE PROTECCIÓN: ☐ INTEGRAL ☐ PARCIAL ☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE: 1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades.

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

NOMBRE DE LA VÍA: Carretera de Gargantada (AS-246)

RÍO/VÍA QUE CRUZA EL PUENTE: Arroyo de Bendición

☐ PEATONAL ☒ CARRETERO ☐ FERROVIARIO

MATERIALES: Sillares

LUZ APROXIMADA (m): 5 ANCHO APROXIMADO (m): 6

NÚMERO DE PILAS: -

ESTADO ACTUAL: No se confirma la presencia de grietas o
desconchamientos por la abundancia de vegetación.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

☐ BUENO ☐ DEFICIENTE
☒ REGULAR ☐ RUINA

FOTOGRAFÍA:





Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

P24.2

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN FÉLIX DE VALDESOTO

NÚCLEO DE POBLACIÓN: LA CARBA

DENOMINACIÓN: PUENTE LA CARBA

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: B

NIVEL DE PROTECCIÓN: ☐ INTEGRAL ☐ PARCIAL ☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE: 1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades.

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

NOMBRE DE LA VÍA: Carretera de Gargantada (AS-246)

RÍO/VÍA QUE CRUZA EL PUENTE: Arroyo del Tabayón

☐ PEATONAL ☒ CARRETERO ☐ FERROVIARIO

MATERIALES: Sillares

LUZ APROXIMADA (m): 35 ANCHO APROXIMADO (m): 8


NÚMERO DE PILAS: -


ESTADO ACTUAL: Cubierto parcialmente por vegetación.
No se determina la presencia de grietas y
desconchamientos a causa de la vegetación.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

☐ BUENO ☐ DEFICIENTE
☒ REGULAR ☐ RUINA

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: PUEBLO LA CARBA		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: P24.2
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN:  Leyenda  P24.2 Puente Plano PO2_7TR del P.G.M.O.	
TITULARIDAD:		
ACCESO: Desde Pola de Siero, tomar N-634 dirección Oviedo. En El Berrón, girar a la izquierda por la AS-246 dirección Sama. En la glorieta de Bendición, continuar de frente. En La Carba, la carretera pasa sobre el puente.		
OBSERVACIONES:	BIBLIOGRAFÍA:	



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

P24.3

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN FÉLIX DE VALDESOTO

NÚCLEO DE POBLACIÓN: PANDO

DENOMINACIÓN: PUENTE PANDO

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: B

NIVEL DE PROTECCIÓN: ☐ INTEGRAL ☐ PARCIAL ☒ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE: 1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades.

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

NOMBRE DE LA VÍA: Carretera de Gargantada (AS-246)

RÍO/VÍA QUE CRUZA EL PUENTE: Río Los Bayos

☐ PEATONAL ☒ CARRETERO ☐ FERROVIARIO

MATERIALES: Sillares

LUZ APROXIMADA (m): 7 ANCHO APROXIMADO (m): 6

NÚMERO DE PILAS: -


ESTADO ACTUAL: Cubierto parcialmente por vegetación.
Presencia de desconchamientos y grietas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

☐ BUENO ☐ DEFICIENTE
☒ REGULAR ☐ RUINA

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: PUEBLO PANDO		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUESTOS /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:
		P24.3
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN: 	
TITULARIDAD:		
ACCESO:		
Desde Pola de Siero, tomar N-634 dirección Oviedo. En El Berrón, girar a la izquierda por la AS-246 dirección Sama. En la glorieta de Bendición, continuar de frente. Tras pasar el pk 26, rebasar 100 m la pista que baja a la cantera de La Carba. La carretera pasa sobre el puente.		
OBSERVACIONES:		
BIBLIOGRAFÍA:		



Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero

EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUENTES
/YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

FICHA NÚMERO:

P25.1

CONCEJO: SIERO

PARROQUIA: SAN MARTÍN DE VEGA DE POJA

NÚCLEO DE POBLACIÓN: RECUNA

DENOMINACIÓN: PUENTE RECUNA

ESTILO:

ENTORNO: RURAL

GRADO DE INTERÉS: A

NIVEL DE PROTECCIÓN: ☒ INTEGRAL ☐ PARCIAL ☐ AMBIENTAL

TIPO DE INTERVENCIÓN POSIBLE: 1

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General Municipal de Ordenación.
(Art. 1.47) Inventario Municipal. (Art. 2.96) Modalidades.

DESCRIPCIÓN TIPOLOGICA:

NOMBRE DE LA VÍA:

RÍO/VÍA QUE CRUZA EL PUENTE: Río Seco

☐ PEATONAL

☒ CARRETERO

☐ FERROVIARIO

MATERIALES:

LUZ APROXIMADA (m):

ANCHO APROXIMADO (m):

NÚMERO DE PILAS:

ESTADO ACTUAL: Malo.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

☐ BUENO


☒ DEFICIENTE

☐ REGULAR

☐ RUINA

FOTOGRAFÍA:



DENOMINACIÓN: PUEBLO RECUNA		EDIFICIOS/FUENTES/MOLINOS/PUESTOS /YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:	P25.1
REFERENCIA CATASTRAL:	PLANO DE SITUACIÓN: 		
TITULARIDAD:			
ACCESO: Desde Pola de Siero, tomar AS-331 dirección Sariego. Tras pasar el Polideportivo de Pola de Siero, continuar 500 m. Tomar un camino a la derecha. A 300 m, el camino pasa sobre el puente.			
OBSERVACIONES:	BIBLIOGRAFÍA:		